

Solicitud de Materiales Nro. GADMCP-2019-TALLERES-7077-SM

PUYO, 12 de junio de 2019

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PROYECTO Y SOLICITANTE							
REFERENCIA:	PARTIDA:			MONTO REFERENCIAL:			
TIPO ADQUISICIÓN:	SOLICITANDO REPUESTOS PARA EL VOLQUETE HINO FS700 #P23 DE PLACAS SMA-1038 CON INFORME DE DIAGNOSTICO N.-2454, DE RESPONSABILIDAD DEL SR. LUIS CISNEROS / CHOFER						
SOLICITANTE:	SR. LUIS CISNEROS/ CHOFER	DIRECCION:	OO.PP/ TALLERES	FISCALIZADOR:	TLGO. JHONATAN ARGOTI / JEFE DE MECANICA		
2. EXPOSICION DE NECESIDAD (SOLICITANTE)							
SOLICITANDO REPUESTOS PARA EL VOLQUETE HINO FS700 #P23 DE PLACAS SMA-1038 CON INFORME DE DIAGNOSTICO N.-2454, DE RESPONSABILIDAD DEL SR. LUIS CISNEROS / CHOFER.							
3. INFORME DE FISCALIZADOR							
ES NECESARIO LA ADQUISICION DE LOS REPUESTOS PARA EL VOLQUETE HINO FS700 #P23 DE PLACAS SMA-1038 CON INFORME DE DIAGNOSTICO N.-2454, DE RESPONSABILIDAD DEL SR. LUIS CISNEROS / CHOFER, YA QUE SE NECESITA SER REEMPLAZADO POR CUANTO YA CUMPLIERON SU VIDA UTIL.							
4. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES TECNICAS							
LINEA	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	CARACTERISTICAS	ENTREGADOS(BODEGA)		
					CANTUND	OBSERVACION	
4.1	PINES DE PAQUETE	6	UND	DE 30X155MM	00	00	NO EXISTE EN STOCK
4.2	PAQUETES DELANTEROS	2	UND	ARMADOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK
4.3	BUJES DE TEMPLADORES	12	UND	(ORIGINALES) S40JJ-E0090	00	00	NO EXISTE EN STOCK
4.4	KIT DE TERMOSTATO	1	UND		00	00	NO EXISTE EN STOCK
4.5	BANDA DE ACCESORIOS	1	UND	S2910-45283 (ORIGINAL)	00	00	NO EXISTE EN STOCK
4.6	TEMPLADOR DE BOMBA DE ACCESORIOS	1	UND	I6620-E0090	00	00	NO EXISTE EN STOCK
4.7	POLEA DE BOMBA DE ACCESORIOS	1	UND	I6603-E0111 (ORIGINAL)	00	00	NO EXISTE EN STOCK
4.8	PLATO DE EMBRAGUE	1	UND	CON RODAMIENTO (ORIGINAL)	00	00	NO EXISTE EN STOCK
4.9	HOJAS DE PAQUETE POST	6	UND	PRINCIPAL	00	00	NO EXISTE EN STOCK
5	DISCO DE EMBRAGUE	1	UND	(ORIGINAL)	00	00	NO EXISTE EN STOCK
5.1	PERNOS ACERADOS	6	UND	M18X280MM	00	00	NO EXISTE EN STOCK
5.2	PERNOS ACERADOS	2	UND	M18X320MM	00	00	NO EXISTE EN STOCK
5.3	PERNOS ACERADOS	8	UND	M18X100MM	00	00	NO EXISTE EN STOCK
5.4	VOLANTE DE MOTOR	1	UND	HINO700 (ORIGINAL)	00	00	NO EXISTE EN STOCK
5.5	RETENEDORES RUEDAS DELANTERAS	2	UND	S2311-01046	02	UND	SI EXISTE EN STOCK
5.6	RETENEDORES RUEDAS POST	4	UND	SZ311-01047	04	UND	SI EXISTE EN STOCK
5.7	TOPES DE CHASIS POST	4	UND	CON TUERCA PERNO LARGO (ORIGINALES)	00	00	NO EXISTE EN STOCK
5. CONTROL PREVIO AL COMPROMISO - N.C.I. 402-02 DIRECCIÓN SOLICITANTE							
¿Cumple el objeto de adquisición con los intereses institucionales?		SI	¿Cumple el objeto de adquisición con el marco legal vigente?		SI	¿Cumple el objeto de adquisición con el PAC Institucional?	
6. OBSERVACIONES							

*Este documento es interno y solo implica el proceso de orden de material y no de compra en si a cualquier casa proveedora.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Deysy Jeannette Ortiz Durán
ADMINISTRADORA DE TALLERES MUNICIPALES

Anexos:
- img107.pdf

El cantón que Soñamos!

Solicitud de Materiales Nro. GADMCP-2019-TALLERES-7077-SM

PUYO, 12 de junio de 2019

Copia: Señor Tecnólogo Jonathan Roger Argoti Fiallos - **Jefe Mecanico** - /

Funcionarios que participaron en este documento: Realizado por: Sr. Tlgo. Jonathan Roger Argoti Fiallos / Revisado por: Sr. Lcdo. Mario Segundo Granda

www.puyo.gob.ec



municipio@puyo.gob.ec



032 885 122



Francisco de Orellana
y 9 de Octubre

